

Получено
11.07.2024
Заведующая ГБОУ.
О.А. Реданова



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Херсонской области)

ул. Парижской Коммуны, 82, г. Геническ, 275500
E-mail: gu84@84.mchs.gov.ru

11.07.2024 № ИВ-585-3-1-26

На № _____ от _____

О направлении информации

На основании запроса прокуратуры Херсонской области (исх. от 24.04.2024 № 8-20-2024), управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Херсонской области, с представителями прокуратуры, проведено совместное обследование территории и зданий ГБОУ Херсонской области «Новоалексеевский ясли-сад «Ивушка» Генического муниципального округа» (ОГРН 1229500010101, ИНН 9500010050) по адресу: Херсонская область, Генический муниципальный округ, пгт. Новоалексеевка, ул. Леси Украинки, д. 80.

В ходе обследования установлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1. Не представлена декларация о пожарной безопасности (ч. 1 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 57 Кодекса гражданской защиты Украины).

2. Отсутствует автоматическая система пожарной сигнализации (п. 1 ч. 1 ст. 6, п. 1 ч. 3 ст. 4, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.1.6, таблица А.1 Свода правил 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; таблица 1 СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»; пункт 1.2 глава 1 раздел 5

ГБОУ Херсонской области
«Новоалексеевский ясли-сад «Ивушка»
Генического муниципального округа»

275560, Херсонская область,
Генический МО, пгт. Новоалексеевка,
ул. Леси Украинки, д. 80

e-mail: detsadiwyhka15@mail.ru

Правил пожарной безопасности Украины (далее — ППБУ); Государственные строительные нормы В2.5-56:2014 (далее — ДБН)).

3. Здание не оборудовано автоматической системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ч. 4 ст. 4, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таблица 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; пункт 1.2 глава 1 раздел 5 ППБУ; ДБН В2.5-56:2014).

3. Не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций кровли (деревянных стропил и обрешетки чердака) здания в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ (ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»).

4. Не обеспечена передача сигнала о пожаре в подразделение пожарной охраны (ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункта 1.2 глава 1 раздел 5 ППБУ; ДБН В2.5-56:2014).

5. На территории, прилегающей к зданию не предусмотрен круговой проезд для пожарной техники с твердым покрытием шириной не менее 3,5м. В таких местах допущена рядовая посадка деревьев (п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; п. 8.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решением»).

6. Имеющиеся планы эвакуации не соответствуют требованиям нормативно-правовых актов (п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; ГОСТ 34428-2018 «Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»; ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»).

7. В отделке стен и полов общих коридоров, лестничных клеток, тамбуров эвакуационных выходов применены декоративно-отделочные материалы с неизвестными показателями по пожарной опасности: линолеум, масляная краска, обои (п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).

Федерации от 16.09.2020 № 1479; таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

8. Ширина эвакуационных выходов из зальных помещений не соответствуют нормируемой и составляет менее 1,2 м. ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП.1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; пункт 2.23 глава 2 раздел 3 ППБУ).

9. Ширина эвакуационных выходов, ведущих наружу из здания, составляет менее 1,2м. (ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; пункт 2.23 глава 2 раздел 3 ППБУ).

10. Отсутствует второй рассредоточенный эвакуационный выход из группы раннего возраста, первой младшей группы, из спален: старшей, средней, младшей, подготовительной, первой младшей групп (ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.16, п. 5.1.3 СП.1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ДБН В.1.1-7-2002).

11. Отсутствует ограждение на кровле здания в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254. (ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.16 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решением»; п. 6.13 ДБН В. 1.1-7-2002).

12. Между маршами лестниц в лестничных клетках отсутствует зазор не менее 75 мм для прокладки пожарных рукавов (п. 7.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решением»; пункт 2.23 глава 2 раздел 3 ППБУ).

13. Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений производственного, складского назначения, котельных с обозначением их категории и класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны (п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).

14. В правом крыле лестничной клетки устроена лестница с ступенями с различной высотой и шириной проступи ((ч. 4 ст. 4, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 5.30 ДБН В. 1.1-7-2002).

15. На втором эвакуационном выходе подготовительной группы допускается размещение трубы отопления на высоте 0,9 метра (п.п. «а» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).

16. Не произведено испытание наружных эвакуационных металлических лестниц, ведущих со второго этажа (п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).

17. В музыкальном зале выполнена непроектная перегородка из горючих материалов (п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).

18. В нарушении требований пожарной безопасности в здании размещена теплогенераторная (котельная) на твердом топливе (п. 77 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; п. 5.6 СП 281.1325800.2016 «Установки теплогенераторные мощностью до 360 кВт, интегрированные в здания. Правила проектирования и устройства»).

19. Не проведены работы по заделке негорючими материалами в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями в помещениях котельных (п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).

20. Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводить не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).

21. На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).

22. Лица допускаются к работе без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).

23. Двери эвакуационных выходов, ведущих наружу из здания оборудованы механическими замками, открывающимися изнутри помещений с

помощью ключа (п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).

24. Под лестничным маршем в здании размещена кладовая (п.п. «к» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).

На основании изложенного, прошу Вас принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Заместитель главного государственного
инспектора Херсонской области
по пожарному надзору

И.В. Бех

